

# Brother LC-900 navullen

1. Plaats de naald op de spuit en vul hem met de juiste kleur inkt.
2. Maak een klein gaatje op de aangegeven plaats.
3. Vul de cartridge met inkt tot deze helemaal vol is. zwart ongeveer 20 ml-  
kleur ongeveer 15 ml. In de grote zwarte kan ongeveer 30 ml.
4. Sluit het door u gemaakte gaatje goed af met een stukje  
(vochtbestendig) plakband.



## Wordt de cartridge na het vullen niet door uw printer herkend?

In de cartridge zit een klein hefboompje. Een soort flotter, drijver. Wanneer de inkt op is, zinkt de drijver tot op de bodem van de cartridge. Hierdoor geeft de printer de melding dat de inkt patroon leeg is.

- **Oplossing!** (geheel op eigen risico)
- Her open het gaatje dat u gemaakt heeft voor het vullen van de cartridge
- Zuig weer een gedeelte van de inkt uit de cartridge.
- Probeer met de naald, het hefboompje bij A naar beneden te drukken.
- Het drijvertje zal als het eenmaal weer vrij kan bewegen, weer omhoog gaan.
- Spuit de inkt terug in de cartridge.

- Sluit het gaatje goed af.
- Na het plaatsen van de cartridge zult u zien dat de foutmelding niet meer wordt weer gegeven.

De hierom schreven bewerking is geheel voor eigen risico.

Wij nemen geen aansprakelijkheid op welke wijze ook.

---

